


みぎた
通学路対策図(右田小学校①)



40 停止線及び「止まれ」
表示の摩耗箇所あり



- <対策案: 防府警察署>
 - ・路面標示(停止線、止まれ)の復旧
- <対策案: 市道路課>
 - ・横断指導線の復旧

みぎた
通学路対策図(右田小学校②)

41 歩道のすぐ側に深い用水路があり、落下の危険がある。




<対策案:市道路課>
・ポストコーンの設置
【昨年度対策済】

44 横断歩道のカラー化



<対策案:県土木事務所>
横断歩道のカラー化。
【対策済】



みぎた
通学路対策図(右田小学校③)

42 側溝のふたのところに
隙間がある。



<対策案:市道路課>
隙間の復旧。

【対策済】

右田小学校

