

みぎた
通学路対策図(右田小学校①)

40 溝に蓋がなく危険



<対策案:市学校教育課>
・学校による安全指導
【対策済】
・H28年に防護柵設置の相談があったが、意見がまとまらず中止
再度地元での意見調整

右田小学校

44 信号がなく、児童の下校時が危険



<対策案:防府警察署>
・信号機は設置指針適用外
・取り締まり強化
・ダイヤモンド塗り直し

39 側溝に蓋が無く危険



<対策案:市学校教育課>
・学校による安全指導
【対策済】

43 側溝の蓋に隙間があり危険



<対策案:市道路課>
・作業班による補修
【対策済】

41 側溝に蓋が無く危険



<対策案:市学校教育課>
・学校による安全指導
【対策済】

38 道路の中央線が消えており、車の走行の仕方と児童との距離に不安がある。



<対策案:市道路課>
・中央線(破線)の塗り直し
【R8予定】

みぎた
通学路対策図(右田小学校②)

42 道路の白線が消えかけており、スピードを出す車が多く危険



<対策案:市道路課>

- ・路面標示の塗り直し
- ・停止指導線は三叉路に対し既設停止線が設置されているため不可
- ・横断指導線及びカラー化は数m先に横断歩道が設置されているため不可

【対策済】

<対策案:防府警察署>

- ・路面標示の塗り直し

46 横断予告マークが消えている。横断歩道に気づきにくい



<対策案:防府警察署>

- ・ダイヤモンドマーク、横断歩道塗り直し


【対策済】

<対策案:県土木事務所>

- ・横断歩道のカラー化

【対策済】

みぎた
通学路対策図(右田小学校③)



45 見通しが悪く危険



<対策案:市学校教育課>
・学校による安全指導

【対策済】