

はなぎ
通学路対策図(華城小学校①)

華城小学校

1 雨天時に路側帯から横断歩道にかけて浸水してしまっており危険。冬期は凍結による転倒も複数回あった。



<対策案:市道路課>
・排水施設(鋼製排水溝、浸透柵)の設置

3 児童が登下校で利用する白線が、ところどころ途切れている。



<対策案:市道路課>
・外側線の設置

2 侵入を防ぐために設置してある柵の鉄パイプ部分を抜いて、振り回したり人に向けたりする児童がいる。



<対策案:市学校教育課>
・学校による安全指導。
【対策済】

