

令和6年度 通学路危険箇所調査表

【資料2】

NO.	学校 ごと 附番	学校名	地図No.	場所(地名)	危険箇所の状況及び要望理由	要望内容	対策案	実施状況	担当部署
1	1	富海小中	富海小中学校①	梶野	変則の六差路交差点であり、スピードを出す車が多く、一時停止せずに車が走っていく	側道側からの車用に、一旦停止の標識及び、道路へのペイントを希望	ゴミ捨て場側にラインを引く 側道側のゼブラゾーンにコーンを置く	ポストコーンは設置完了 区画線はR7年度完了予定	防府市道路課
2	2	富海小中	富海小中学校①	梶野	大雨の時に冠水する	雨がひどく降ると冠水する。10cmぐらいたと聞いている。大雨の後に一度見てもらいたい。	学校側に冠水が予測される際の予備通学路を検討するように教示(警察からの提案) 学校から注意喚起する	対応済み	学校教育課
3	1	牟礼小	牟礼小学校①	岩畠	交通量が多く道幅が狭い	用水路の部分を埋めて、歩行者が通る道を広くしてほしい	側溝の蓋掛けは困難であるため、学校から注意喚起する	対応済み	学校教育課
4	2	牟礼小	牟礼小学校②	上木部	アパートのブロック塀が高いので、死角になっている	カーブミラーの設置	【市の対策】 カーブミラーの設置を試みたが電柱管理者の許可が得られなかった 交差点内の路側帯を補修し歩行部分を明確化 【警察の対策】 停止線を補修し車両停止場所を明確化	区画線はR7年度完了予定	防府市道路課 防府警察署
5	3	牟礼小	牟礼小学校②	上木部	横断歩道がない道を渡る	横断歩道を設置してほしい	横断指導線を引く	区画線はR7年度完了予定	防府市道路課
6	4	牟礼小	牟礼小学校②	上木部	野良犬が出没する		【学校教育課】 保健所等の関係所属に情報共有 【警察の対策】 野良犬等の徘徊時は110番通報するように教示地域、生活安全部門に情報提供する旨を説明	対応済み	学校教育課 防府警察署
7	5	牟礼小	牟礼小学校①	岩畠	大雨時の道路冠水		根本的な冠水対策は困難 これまでもポストコーンの設置等の対策は実施済のため、学校から注意喚起する	対応済み	学校教育課
8	1	牟礼南小	牟礼南小学校①	浮野	通学路の道幅が狭く危険なので、道路拡張のため、溝部分を暗渠にしてほしい	溝に蓋を設置	通学時間帯は一方通行規制があること、構造上暗渠化は難しいことから、ハードによる対策は困難なため、学校から注意喚起をする	対応済み	学校教育課

令和6年度 通学路危険箇所調査表

【資料2】

NO.	学校 ごと 附番	学校名	地図No.	場所(地名)	危険箇所の状況及び要望理由	要望内容	対策案	実施状況	担当部署
9	2	牟礼南小	牟礼南小学校②	岸津	道が狭く、溝があり、草も生えているので歩道と溝の境目が分かりづらく危険	草の除去、溝に蓋を設置	赤線、青線のため基本的に地元管理。青線の蓋掛けも困難なため、学校から注意喚起をする	対応済み	学校教育課
10	3	牟礼南小	牟礼南小学校②	岸津	交通量が多く、スピードを出す車が多い	時間帯で片側通行か通行止めにしてほしい	既に30キロの規制をしており、これ以上の規制はできない	対応済み	防府警察署
11	4	牟礼南小	牟礼南小学校②	岸津	交通量が多く、標識や横断歩道がないため危険	標識・横断歩道の設置	待機するスペースがないため横断歩道設置は困難。利用実態を確認する。 ※利用実態を確認したところ、車両通行量が少なかった。学校から注意喚起をする。	対応済み	学校教育課
13	6	牟礼南小	牟礼南小学校③	築留	斉藤段ボール前の道路の反対側に、旧塩田の排水路が残っている。新しく排水路西側に駐車場ができ、雨水が全て旧塩田の水路に流れ込み、以前より、水嵩が増えている。	市道路化に対応してほしい	西側の入川の水位が高い時は、ため池へ流入する雨水が吐けないため、根本的な対策は困難。学校から注意喚起をする。	対応済み	学校教育課
14	7	牟礼南小	牟礼南小学校③	築留	福富自転車店5差路から「和の湯」までの道路で、一部狭くなっているが、「和の湯」側から、スピードを落とさない車がいる。	パトカーの巡視頻度を上げてほしい。	パトカーの巡視について担当係に伝達。 狭くなる北側の路面に30キロ制限の記載を検討する。	R7以降	防府警察署
15	8	牟礼南小	牟礼南小学校④	沖今宿	路側帯はあるが、中央線もなく、相互通行の道路であり、7:00~9:00は一方通行路である。山本自動車工業前に横断歩道が設置しており、標識もあるが、児童が登校時横断歩道の手前で止まっていると、車が一時停止してくれたので、横断しはじめると、車両の後方から来た他の車両が追い越しをしたため、非常に危険であった。	信号機の設置	摩耗した横断歩道予告を補修予定 (信号機の設置基準外)	R7以降	防府警察署
16	9	牟礼南小	牟礼南小学校④	沖今宿	ベルコ近くの信号機(横断歩道) 児童が横断する際に、横断歩道が見えない。	塗り替えをしてほしい。	塗り替え完了済み	対応済み	防府警察署
18	1	勝間小	勝間小学校①	警固町2丁目6	毎朝、児童がこの木の陰から道路を渡って登校している。木の高さも、児童がすっかり隠れるぐらいの高さがあり、車からも児童の姿が見えにくい。車幅も狭く、登校時は交通量も多い。土地の所有者がわからず、木の伐採をお願いすることもできない。 このままだと、車との接触事故が起こりそうで大変危険である。	木の伐採をお願いしたい	地域の方がすでに伐採済みのため対応なし	対応済み	-

令和6年度 通学路危険箇所調査表

【資料2】

NO.	学校 ごと 附番	学校名	地図No.	場所(地名)	危険箇所の状況及び要望理由	要望内容	対策案	実施状況	担当部署
19	2	勝間小	勝間小学校①	警固町1丁目5	道路が陥没し、アスファルトがいしのかたまりになって散らばっている。児童がその穴に躓く可能性がある。 また、車が走行中にその塊になったアスファルトはじいてしまった場合、それが周りの建物や歩行人に危険が及ぶことが考えられて大変危険である。	道路の舗装をお願いしたい	道路課が舗装済み	対応済み	防府市道路課
20	3	勝間小	勝間小学校①	警固町1丁目1	横断歩道のところのアスファルトが剥がれている。靴の先が入りそうな剥がれ方をしているため、見守り隊の方や本校児童が躓いてしまいそうになったことがある。 交通量も多く車道も狭いため、躓いてしまったときに交通事故につながることも想定される。	道路の舗装をお願いしたい	道路課で補修済み。追加要望のあった、側溝蓋の継ぎ目の穴に対してもゴム製の蓋を設置するなど対策は完了。	対応済み	防府市道路課
21	1	松崎小	松崎小学校①	迫戸	雨の日、子どもが渡る横断歩道と歩道の境目に大きな水たまりができ、大きく飛んで渡らなければならないため	段差がないように道路を舗装	かさ上げをする	対応済み	山口県土木
22	2	松崎小	松崎小学校②	南松崎町	押しボタン式信号がある交差点の車の停止線が無くなっている。先日、子どもが押しボタンを押した後に、横断中軽トラックがかなり近くまで突っ込んできたことがあった。	停止線を引いてほしい	停止線を引き直す	R7以降	防府警察署
23	1	華浦小	華浦小学校①	松原	色付きの横断歩道やスピードを落とす表示はあるが、未だ自動車のスピードが速く、見通しも悪いため危険である	スクールゾーンなどの表示など	「横断歩道あり」の路面標示を検討	R7以降	防府市道路課
24	2	華浦小	華浦小学校①	石が口	大きい道路ではないが車の通りが意外にあり、交差点の部分で児童が自動車のスピードに危うさを感じることもある	横断歩道もしくは色付きの線で児童が通ることをわかるようにしたい。	交差点マークは設置済のため、横断指導線の設置を検討	R7以降	防府市道路課
25	3	華浦小	華浦小学校②	岡村	防府高校の南の市道において、スピードを出す車が多く、横断時に危険を感じる	横断指導線の設置	横断指導線を引く	R7以降	防府市道路課
26	1	新田小	新田小学校①	西須賀	ハローズ前の交差点付近、東西を行きかう道路において、歩道に縁石がない。小学生の列の真横を朝の通勤車が速度を上げて走るので、縁石を設置してほしい	縁石の設置	ポストコーンの設置	対応済み	防府市道路課

令和6年度 通学路危険箇所調査表

【資料2】

NO.	学校 ごと 附番	学校名	地図No.	場所(地名)	危険箇所の状況及び要望理由	要望内容	対策案	実施状況	担当部署
27	1	華城小	華城小学校①	鍛冶屋河内	セカンドストリートの曲がり角にある溝に柵がなく落ちる可能性がある	溝ぶたの設置	ポストコーンの設置の検討	R7以降	防府市道路課
28	2	華城小	華城小学校①	古谷河内	防府仁井令郵便局の曲がり角にある溝に柵がなく落ちる可能性がある。	溝ぶたの設置	ポストコーンの設置を検討	R7以降	防府市道路課
29	3	華城小	華城小学校②	柳原	猪俣製麺から北にかけての細い道に白線がない箇所がある。道幅も狭いため危険。	白線を引く	幅員等の道路構造上、路側帯設置は不可能なため、安全指導を学校が行う	対応済み	学校教育課
30	4	華城小	華城小学校②	鍛冶屋河内	清水川公園から高架側に入る道で、狭く白線のない道があり、通学の際危険である。	白線を引く	新しくできた住宅街で、現在のところ必要性はないため、学校が安全指導を行う	対応済み	学校教育課
31	5	華城小	華城小学校②	小徳田	溝が高く、大雨の際は水位もかなり上がる。柵もなく危険性を感じる。	安全対策	準用河川のため柵の設置等は困難。安全指導を学校が行う	対応済み	学校教育課
32	6	華城小	華城小学校②	四辻	猪俣製麺交差点を桑山中方面に曲がった先で白線が消えかかっている。	白線の引き直し	北側は外側線の塗り直しを検討 南側は規制廃止時に路側帯として原形復旧予定	R7以降	防府市道路課 防府警察署
33	7	華城小	華城小学校②	伊佐江	伊佐江八幡宮とヘアースalonオレンジをつなぐ道路が道幅が狭く、両側が溝蓋になっている部分も長く、危険性を感じる。	ラバーボールやカラー舗装などによる注意喚起	学校から注意喚起をする	対応済み	学校教育課
34	1	佐波小	佐波小学校①	国道への直線(千日町)	スピードが出ていることに加え、逆走車も多く、危険なため。	運転者に通学路という認識をもってもらうために、看板や登りなどを設置して欲しい	路面表示(スピード落とせ)の設置	対応済み	防府市道路課

令和6年度 通学路危険箇所調査表

【資料2】

NO.	学校 ごと 附番	学校名	地図No.	場所(地名)	危険箇所の状況及び要望理由	要望内容	対策案	実施状況	担当部署
35	2	佐波小	佐波小学校①	児童デイサービスつぐみ横の裏道(千日町)	車の進入時に天満宮側がほとんど見えないうえ、信号手前のため車のスピードが速く、対向車をよけようと通学路に車が接近してくることがあるため	一旦停止マークやカーブミラー等を設置してほしい	路面表示(スピード落とせ)の設置	対応済み	防府市道路課
36	3	佐波小	佐波小学校①	ハイツ千日町そばの細道(千日町)	車から児童が確認しづらかったり、国道に向けて一方通行であったり、車のスピードが速かったりするため	横断歩道をつくってほしい。標識を立てて欲しい	アドバイスミラーの角度調整	対応済み	防府市道路課
38	1	小野小	小野小学校①	交差点(奈美)	押しボタン式信号はあるが、車がスピードを上げて通過している。児童が横断する横断歩道の線が消えてきている。	消えかかった横断歩道を書いてほしい	横断歩道と停止線を引き直す	対応済み	防府警察署
39	2	小野小	小野小学校①	学校東側(奈美)	多くの児童が登下校で歩く道路で、歩行者も運転者も意識できるように、薄くなっているラインを引き直してほしい	消えかかった白線を書いてほしい	実線+点線の形から、通常の路側帯に変更予定	R7以降	防府警察署
40	1	右田小	右田小学校①	笑顔ステーション近くの高架下(芝生)	歩道部分が消えかかっている。「止まれ」の標識がほとんど消えている。	路面標示(歩道部分・「止まれ」)の復旧	停止線を優先し、その後、「止まれ」の補修を行う(警察)	R7以降	防府警察署
41	2	右田小	右田小学校②	県道24号線からの脇道 国道2号線バイパス高架下	歩道のすぐ側に深い用水路があり、落下の危険がある	ガードレール設置	ポストコーン設置済み	対応済み	防府市道路課
42	3	右田小	右田小学校③	塚原	側溝のふたのところに隙間がある	隙間の修復	隙間の修復	対応済み	防府市道路課
44	4	右田小	右田小学校②	右田福祉センター付近交差点	四差路で交通量が多いが、信号機がなく危険	横断歩道へのグリーン塗布	横断歩道のカラー化	対応済み	山口県土木

令和6年度 通学路危険箇所調査表

【資料2】

NO.	学校 ごと 附番	学校名	地図No.	場所(地名)	危険箇所の状況及び要望理由	要望内容	対策案	実施状況	担当部署
45	1	玉祖小	玉祖小学校①	佐野	児童の通学、交通量が多いのに、草木が白線に被っていて危険	草木の剪定	所有者に伐採を依頼	対応済み	防府市道路課
46	2	玉祖小	玉祖小学校①	佐野	横断歩道や看板がないため、児童の横断の際、危険	横断歩道の作成、または横断注意など看板などの設置	停止線のセットバック(2m程度)を検討する 横断指導線の設置を検討 学校による注意喚起	R7以降	防府警察署 防府市道路課 学校教育課
47	1	国府中	国府中学校①	国衙五丁目	地域の方より、自転車の左側通行を徹底してほしいとのクレームが入る。左側通行させると、横断歩道のないこの道路を横断することとなる。車の通行量も多く、大変危険である。	横断歩道の設置 又は 右側通行できるよう歩道の幅を広げる	防府警察署の方で、通学時間帯に確認したところ、自転車が南から北へ通ることが確認できず、対策不可のため、学校による安全指導	対応済み	学校教育課
48	1	桑山中	桑山中学校①	華園町 セブンイレブン前交差点	横断歩道の塗装がはげている	横断歩道の塗装を塗り替えてほしい	横断歩道及び停止線補修	R7以降	防府警察署
49	1	華陽中	華陽中学校①	新田957-3	車線の幅の狭い道路に歩道が交差している。(T字路)それぞれお互いの姿が見えにくい。昨年、本校生徒が軽乗用車に接触する事故が起きた。本校生徒のおよそ3分の1が通学路として使用している。	カーブミラー等の設置	交差点マーク、スピード落せの路面標示を設置済。	対応済み	防府市道路課
50	1	華西中	華西中学校①	華西中前側溝	柵がなく、生徒が落ちることがある。	柵の設置	柵の設置予定	R7以降	防府市道路課
51	1	佐波中	佐波中学校①	佐波中学校とセブンイレブン防府迫戸町店の間の道	降雨時、道に大きな水たまりができて歩行者にかかる	交通整備	道路脇にある穴(側溝に水を流すためのもの)に土がたまっている形跡はなかったため、県土木で要検討。改めて降雨時の状況を確認し、対応する。	対応済み	山口県土木
52	1	大道中	大道中学校①	小俣交差点から秋穂方面へ100mくらい	横断歩道の白線が消えている	白線の書き直し	実態調査後、横断指導線の設置も含めて県土木と検討する。	R7以降	防府警察署