


むれ
通学路対策図(牟礼小学校①)



む れ
通学路対策図(牟礼小学校②)

4 アパートのブロック塀が
高いので、死角になって
いる。



＜対策案:道路課＞
・カーブミラーの設置は
電柱管理者により設置
不可。
・ブロック塀沿いの路側
帯設置(外側線)を検討。
＜対策案:防府警察署＞
・停止線を補修し車両停
止場所を明確化

6 野良犬が出没する。



＜対策案:市学校教育課＞
・保健所等の関係機関に
情報共有。【対策済】
＜対策案:防府警察署＞
・野良犬等の徘徊時は
110番通報するように
教示。地域、生活安全部
門に情報提供する旨を
説明 【対策済】

5 横断歩道がない道を渡
る。



＜対策案:市道路課＞
・横断指導線の設置を
検討。