

むれみなみ
通学路対策図(牟礼南小学校①)

牟礼南小学校

8 通学路の道幅が狭く危険なので、道路拡張のため、溝部分を暗渠にしてほしい。



・通学時間帯は一方通行規制があること、構造上暗渠化は難しいことから、ハードによる対策は困難。
＜対策案:市学校教育課＞
・学校による注意喚起。

【対策済】

むれみなみ
通学路対策図(牟礼南小学校②)

11 交通量が多く、標識や横断歩道がないため危険。



＜対策案:防府警察署＞
待機するスペースがないため横断歩道設置は困難。

＜対策案:市学校教育課＞
・学校による注意喚起。
【対策済】

10 時間帯で片側通行か通行止めにしてほしい。



＜対策案:防府警察署＞
30kmの速度規制がかかっており、対策は困難。
【対策済】

9 草の除去、溝に蓋を設置。



・赤線、青線のため基本的に地元管理となる。青線の蓋掛けも困難。

＜対策案:市学校教育課＞
・学校による注意喚起。

【対策済】

むれみなみ
通学路対策図(牟礼南小学校③)

14 福富自転車店5差路から「和の湯」までの道路で、一部狭くなっているが、「和の湯」側から、スピードを落とさない車がいる。



＜対策案：防府警察署＞
・パトロールの実施。
・30km速度規制の路面標示が少ないため、追加設置を検討。

13 斉藤段ボール前の道路の反対側に、旧塩田の排水路が残っている。新しく排水路西側に駐車場ができ、雨水が全て旧塩田の水路に流れ込み、以前より、水嵩が増えている。



・西側の入川の水位が高い時は、ため池へ流入する雨水が吐けないため、根本的な対策は困難。

＜対策案：市学校教育課＞
・学校による注意喚起。

【対策済】

むれみなみ
通学路対策図(牟礼南小学校④)

16 児童が横断する際に、
横断歩道が見えない。



＜対策案:防府警察署＞
・横断歩道の塗り替え済。
【対策済】

15 信号機の設置。



＜対策案:防府警察署＞
・信号機設置は不可。横
断歩道予告のダイヤモンドの
塗り直しを検討。