

しんでん
通学路対策図(新田小学校①)

新田小学校

26 ハローズ前の交差点付近、東西を行きかう道路において、歩道に縁石がない。小学生の列の真横を朝の通勤車が速度を上げて走るので、縁石を設置してほしい。



＜対策案：市道路課＞
・ポストコーンの設置。

【対策済】