

令和7年度 通学路危険箇所調査表

【資料2】

NO.	学校 ごと 附番	学校名	地図No.	場所(地名)	危険箇所の状況及び要望理由	要望内容	対策案	実施状況	担当部署
1	1	富海小	富海小学校①	曙	児童が下校する際、左右を見るが、看板がちょうどかげになり、見通しが悪いと保護者からの要望があった。	カーブミラーの角度調整 (児童が見やすいように)	アドバイスミラーの設置を検討	R8予定	防府市道路課
2	2	富海小	富海小学校①	朝日	川沿いにガードレールがなく、危険である。保護者から、これまでに川に落ちてけがをした人もいたとの連絡があった。	ガードレールの設置	ブロック積水路であるため、ポストコーン設置を検討	R8予定	防府市道路課
3	1	牟礼南小	牟礼南小学校①	沖今宿	信用金庫からJAまでのスクールゾーンに大きな溝がある。注意を促してはいるが、児童が転落することが多々ある。ガードレールや縁石もないため、大変危険である。	スクールゾーンの幅を広げる。 ガードレールを設置する。	石積水路であるため、ベースプレート式の転落防止策を検討	R8予定	防府市道路課
4	2	牟礼南小	牟礼南小学校①		道幅が狭く、側の水路に落ちそうになる	溝に蓋を設置	学校による安全指導	対応済み	学校教育課
5	3	牟礼南小	牟礼南小学校①	牟礼南小学校前	大雨時に冠水し、道と溝の区別がつかない 軽自動車はやっと通れる道で、車の通行が危険	道路をアスファルト舗装、転落防止柵の設置 車両の進入禁止	未舗装のため、舗装工事を検討	R8以降	防府市道路課
6	1	勝間小	勝間小学校①	東三田尻1丁目	見通しが悪く、左からの車や自転車を確認することができない。	カーブミラー設置	学校による安全指導	対応済み	学校教育課
7	2	勝間小	勝間小学校②	勝間3丁目	止まれの標識がない上に左右からの車を確認することができない。	止まれの標識ならびにカーブミラーの設置	視認性は高く、ミラーの設置場所がないため、学校から注意喚起する	対応済み	学校教育課
8	3	勝間小	勝間小学校③	警固町2丁目	カーブミラーがあるものの、ずれており左からの車を確認することができない。	カーブミラーの向きの調整	カーブミラーの調整	対応済み	防府市道路課

令和7年度 通学路危険箇所調査表

【資料2】

NO.	学校 ごと 附番	学校名	地図No.	場所(地名)	危険箇所の状況及び要望理由	要望内容	対策案	実施状況	担当部署
9	4	勝間小	勝間小学校③	警固町2丁目	遊歩道と交錯しており、左からの自転車に気づきにくい。	カーブミラーの設置	停止指導線の設置	R8予定	防府市道路課
10	5	勝間小	勝間小学校②	勝間2丁目	住宅地から出るところでの左右の見通しが悪い。	カーブミラーの設置	視認性が低い方向はすでにミラーを設置済みのため、学校から注意喚起する	対応済み	学校教育課
11	6	勝間小	勝間小学校③	警固町2丁目	鉄道高架下を通り抜けるときに左右からの自転車や車と交錯する。	横断歩道あるいは信号機の設置	停止線及び止まれ表示の補修	R8以降	防府警察署
12	1	松崎小	松崎小学校①	松崎小学校北の十字路の歩車分離信号機	青に点灯する時間が短く、児童が走って渡る様子がある。通行する児童数も多いため、他の通行する人に迷惑がかかる。	信号機の青点灯の時間の延長	交通実態をみて可能であれば信号機の時間調整を実施 学校による安全指導	対応済み	防府警察署 学校教育課
13	2	松崎小	松崎小学校②	国衙3丁目 誠和商事横の交差点	交通量が多く、歩道が消えかかっている。車との距離が非常に近い。	歩道の整備	通学路の見直しを検討 外側線の塗り直しを検討 停止線の塗り直しを検討	R8予定	学校教育課 防府市道路課 防府警察署
14	3	松崎小	松崎小学校②	多々良大仏殿から西の十字路	見通しが非常に悪く、スピードを出す車が多い。左右確認しにくい。	歩道の整備	路面表示の検討 「スピード落せ」等	R8予定	防府市道路課
15	4	松崎小	松崎小学校①	国分寺競輪場方面の一本道	ガードレール、横断歩道がなくスピードを出す車が多い。	歩道の整備	30km制限であるため学校から地元自治会へ周知 ポストコーンの設置を検討	対応済み ポストコーンの対策は不要	学校教育課 防府市道路課
16	5	松崎小	松崎小学校①	松崎小学校前の歩道橋	階段のステップが滑りやすく、雨の日に転倒事例がある。	歩道橋の整備	滑り止めの修繕を検討	R8予定	防府市道路課

令和7年度 通学路危険箇所調査表

【資料2】

NO.	学校 ごと 附番	学校名	地図No.	場所(地名)	危険箇所の状況及び要望理由	要望内容	対策案	実施状況	担当部署
17	6	松崎小	松崎小学校①	宮市山頭火記念館前～東山口信用銀行まで	交通が多く、歩道がない。車との距離が非常に近い。	信号機等の整備	通学路の見直しを検討	対応済み	学校教育課
18	1	華浦小	華浦小学校①	鞠生町保健センター付近	冠水時、道路横に長く続く水路が見えなくなり、落ちてしまう恐れがある。昨年度も水路に落ちた児童あり。	冠水時にも分かるように水路そばにオレンジのポールを立てほしい。	ポストコーンの設置を検討	対応済み	防府市道路課
19	2	華浦小	華浦小学校①	華浦法円寺付近	朝の通勤時に抜け道となっており、自動車の通りが多くスピードが速い。	白線がほしい。	路面表示の設置による注意喚起を検討	R8予定	防府市道路課
20	1	新田小	新田小学校①	西田中県営住宅付近	溝があり、柵がない箇所がある。登校中に落ちた子どもがいる。	柵を設置してほしい。	学校による安全指導	対応済み	学校教育課
21	2	新田小	新田小学校①	おおしま文具店付近	車のスピードが速い。	道にスピード表示がほしい。	学校による安全指導	対応済み	学校教育課
22	1	西浦小	西浦小学校①	西浦開作東地区藤本商店付近	自動車2台が何とか離合できる幅のところと、離合ができない幅のところがある。白線も無く、児童が歩くには危険である。	路側帯か歩道か白線の設置	学校から注意喚起	対応済み	学校教育課
23	2	西浦小	西浦小学校①	西浦木舟地区マツダ寮裏	アスファルトが陥没していたり、破損していたりして、児童が転倒しけがをする恐れがある。	道路の修繕	道路の修繕	対応済み	防府市道路課
24	3	西浦小	西浦小学校③	西浦小茅地区西園団地	西園団地、歩道の縁石に折れているところがあり、転がってきたり車が誤って進入したりする恐れがある。	縁石の修繕	撤去後、ポストコーンを設置	対応済み	防府市道路課

令和7年度 通学路危険箇所調査表

【資料2】

NO.	学校 ごと 附番	学校名	地図No.	場所(地名)	危険箇所の状況及び要望理由	要望内容	対策案	実施状況	担当部署
25	4	西浦小	西浦小学校②	西浦丸山・新地地区	「スクールゾーン」や速度制限、進入禁止などの文字が消えかかっている。児童の登校時間は車通りも多く、運転者に意識付けが必要。	明瞭にしてほしい	スクールゾーン、停止指導線の復旧	R8.4施工予定	防府市道路課
26	5	西浦小	西浦小学校②	西浦丸山地区	信行寺横交差点や小学校駐車場入り口は車の出入りが多く、多くの児童が登下校で歩くことから、停止線があるとよい。	停止線がほしい	学校から注意喚起	対応済み	学校教育課
27	6	西浦小	西浦小学校①	西浦開作東地区	横断歩道の白部分が消えかけている。	明瞭にしてほしい	横断歩道標示及び停止線を補修	R8以降	防府警察署
28	7	西浦小	西浦小学校①	西浦丸山地区	横断歩道の白部分が消えかけている。	明瞭にしてほしい	横断歩道標示及び停止線を補修	R8以降	防府警察署
29	8	西浦小	西浦小学校②	西浦新地地区	歩道に水たまりができ、歩いて登下校する際に歩きにくい。	水たまりを改善してほしい	砂や土の取り除きや、凹凸の目立つ歩道部分の補修	対応済み	山口県土木
30	9	西浦小	西浦小学校①	西浦開作東地区	横断歩道が消えかけている。	明瞭にしてほしい。		対応済み(R6年度)	防府警察署
31	10	西浦小	西浦小学校②	西浦小正門前	横断歩道の白部分が消えている。	明瞭にしてほしい。	横断歩道標示及び停止線を補修	R8以降	防府警察署
32	1	華城小	華城小学校①	開出西	新しくできた道のため白線が整備されていない。	白線を引く。	地元が調整を取ったうえで、通学路を確定する必要がある	R8以降	防府警察署 学校教育課 防府市道路課

令和7年度 通学路危険箇所調査表

【資料2】

NO.	学校 ごと 附番	学校名	地図No.	場所(地名)	危険箇所の状況及び要望理由	要望内容	対策案	実施状況	担当部署
33	2	華城小	華城小学校①	柳原	交通量が多い道路を児童が横断している。	横断歩道を設置する。	横断指導線の検討	R8予定	学校教育課 防府市道路課
34	3	華城小	華城小学校②	塩屋原	交通量が多い道路を児童が横断している。	横断歩道を設置する。	横断指導線の検討	R8予定	学校教育課 防府市道路課
35	3	佐波小	佐波小学校①	防府市八王子1丁目23-13(八王子1丁目)ふぐど ころさじか近辺	児童の登校ルートにも関わらず、車の通行量が多く、スピードも速いため。	横断歩道帯をつくってほしい。	横断歩道検討後、見送りとなったことから、学校から注意喚起	対応済み	学校教育課
36	1	小野小	小野小学校①	奈美	交差点の見通しが悪く、車からも歩行者からも見えにくい。登校時は見守り隊や保護者の交通指導があるが、下校時は難しい。	一旦停止等の表示をしてほしい。	児童を認識できるよう、外側線を指導側に拡張を検討警察にて施工予定	R8以降	防府警察署
37	2	小野小	小野小学校②	鈴屋	通学路との交差点。注意を促すための「通学路注意」の表示がほとんど見えなくなっている。スピードを出したまま通る車も多い。	「通学路注意」の文字を引き直してほしい。	塗り直し	R8予定	防府市道路課
38	1	右田小	右田小学校①	吉敷地区	道路の中央線が消えており、車の走行の仕方と児童との距離に不安がある。	白線を引き直してほしい。	中央線(破線)の塗り直し	R8予定	防府市道路課
39	2	右田小	右田小学校①	上河原地区	側溝に蓋がなく危険。	蓋をしてほしい。	学校から注意喚起	対応済み	学校教育課
40	3	右田小	右田小学校①	片山地区	溝に蓋がなく危険。	蓋をしてほしい。	学校から注意喚起	対応済み	学校教育課

令和7年度 通学路危険箇所調査表

【資料2】

NO.	学校 ごと 附番	学校名	地図No.	場所(地名)	危険箇所の状況及び要望理由	要望内容	対策案	実施状況	担当部署
41	4	右田小	右田小学校①	右田市下地区	溝に蓋がなく危険。	蓋をしてほしい。	学校から注意喚起	対応済み	学校教育課
42	5	右田小	右田小学校②	新町・唐臼地区	道路の白線が消えかけており、スピードを出す車が多く危険。	白線を引き直してほしい。	路面表示の塗り直し	対応済み	防府市道路課
43	6	右田小	右田小学校①	吉敷地区	側溝の蓋に隙間があり危険。	隙間を埋めてほしい。	補修	対応済み	防府市道路課
44	7	右田小	右田小学校①	上河原地区	信号がなく、児童の下校時が危険。	信号を置いてほしい。	予告表示の補修	R8以降	防府警察署
45	8	右田小	右田小学校③	冲高井地区	見通しが悪く危険		学校から注意喚起	対応済み	学校教育課
46	9	右田小	右田小学校②	打道園芸、(有)富士興業 前の横断歩道	横断予告マークが消えている。 横断歩道に気づきにくい	横断歩道予告マークの塗り 直しと、横断歩道のカラー化 してほしい	横断歩道表示の補修 横断歩道強調表示の設置	対応済み	防府警察署 山口県土木
47	1	玉祖小	玉祖小学校①	大崎 中央病院前 横断歩道	車の出入りが多い横断歩道だが、横断歩道は消えかかっており、停止線は見えにくいのため危険。	横断歩道及び停止線の塗り 替え	横断歩道標示及び停止線を補修	対応済み	防府警察署
48	1	大道小	大道小学校①	小俣	小俣地下道 防犯の観点から危険。大雨時は冠水の恐れあり。	パトロールや立哨	パトロールを検討 学校による注意喚起	対応済み	防府警察署 学校教育課

令和7年度 通学路危険箇所調査表

【資料2】

NO.	学校 ごと 附番	学校名	地図No.	場所(地名)	危険箇所の状況及び要望理由	要望内容	対策案	実施状況	担当部署
49	1	桑山中	桑山中学校①	防府(停)向島線	ゆるやかな上り下りのある頂付近の横断歩道で、車から歩行者が見えにくい。10年位前に本校生徒の死亡事故があった。	①学校周辺500mの「緑の塗装」の横断歩道にしてもらえないか。 ②手前の◇マークを塗り直してもらえないか。	横断歩道強調表示の補修 横断歩道予告表示を補修	対応済み	防府警察署 山口県土木
50	2	桑山中	桑山中学校②	新田(中新田)山陽建設そば	細い道から道路に出る場所で昨年度末に本校生徒と自動車との接触事故があった。現場で確認したが、とても見えにくい。	カーブミラーを設置してもらいたい。	路面標示「スピード落せ」で対応	R8予定	防府市道路課
51	1	華陽中	華陽中学校①	新田の教会付近	「止まれ」の白線が消えており、通行する車が一旦停止せずに進行してくることが多い。夕方に30分程度観察したが、8割方の車が一旦停止を怠っている状況である。交通事故防止のために、白線の引き直し等の対応が必要である。	・白線を引き直してほしい ・警察に巡視してほしい	停止線及び止まれ表示の補修	R8以降	防府警察署
52	1	佐波中	佐波中学校①	佐波中学校前	佐波中学校の横断歩道に大きな水たまりができる。	修繕	修繕方法の検討	R8以降	山口県土木
53	2	佐波中	佐波中学校①	佐波中学校前	カーブミラーはあるが横断歩道がなく、車が飛び出すことがある。	横断歩道の設置	学校による安全指導	対応済み	学校教育課
54	3	佐波中	佐波中学校①	宮市福祉センター前の十字路	保護者の送迎で車が多く、危険。	現場の確認と見回り	通学時間帯のパトロールの検討	対応済み	防府警察署
55	4	佐波中	佐波中学校②	新橋郵便局前の十字交差点	生徒の横断等が多いが横断歩道もなく、見通しが良くないため。	登下校時刻の交通規制	停止線及び止まれ表示の補修	R8以降	防府警察署
56	1	小野中	小野中学校①	小野小付近(石原団地)	ブロック塀の劣化や傾きが激しく、道も狭いため、歩行中に崩れると危険。	修繕	生徒への注意喚起 通学路変更も検討	対応済み	学校教育課

令和7年度 通学路危険箇所調査表

【資料2】

NO.	学校 ごと 附番	学校名	地図No.	場所(地名)	危険箇所の状況及び要望理由	要望内容	対策案	実施状況	担当部署
57	2	小野中	小野中学校①	小野保育園付近	野生動物(タヌキ、イノシシ)が出没する。	捕獲	捕獲	対応済み (猟友会に連絡済み)	農林水産振興課
58	3	小野中	小野中学校①	県道沿い	雑草の蔓延により、通行が困難になる。	除草	除草	対応済み	山口県土木
59	4	小野中	小野中学校②	松ヶ谷団地	湧水が状態化しており、冬は凍結して滑りやすい。また、すぐ側の用水路の防護柵が粗雑で転落する可能性がある。	ガードレール等の設置。 水が染み出す用水路の修繕。	ドレーンゲッター設置及び防護柵の建替え検討	対応済み	農林漁港整備課
60	1	右田中	右田中学校①	自由が丘横入り口(日の本)	街灯がないため、防犯上の危険がある。	街灯の設置	学校から注意喚起	対応済み	学校教育課
61	2	右田中	右田中学校①	自由が丘横入り口(日の本)	山水の流入があるため土砂崩れの恐れがある。	土砂災害の恐れがないかの点検	地滑りの危険性は低い	対応不可	防府市道路課
62	3	右田中	右田中学校①	右田保育園前(下右田)	道幅が狭く、車の通りも多い		学校から注意喚起	対応済み	学校教育課