


とのみ  
通学路対策図(富海小学校①)



富海小学校

1 交差点の見通しが悪い



<対策案:市道路課>  
・アドバイスミラーの設置を検討

**【R8予定】**

2 水路沿いに転落防止柵がなく、転落の危険あり



<対策案:市道路課>  
・ブロック積水路であるため、ポストコーンの設置を検討

**【R8予定】**