

■要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果一覧表【用途別】（防府市所管分）

【集会場、公会堂】

令和2年4月1日現在

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	防府市公会堂	山口県防府市緑町一丁目9番1号	公会堂	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（2001年版）	$I_s/I_{s0}=0.16$ $C_{TU} \cdot S_0=0.16$	-	-	耐震改修済 U(用途指標)=1.25[防府市の指定による]

■要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果一覧表【用途別】（防府市所管分）
 【保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物】

令和2年4月1日現在

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	防府市役所 1号館	山口県防府市寿町7番1号	公益上必要な建築物	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（2001年版）	$I_s/I_{s0}=0.15$ $C_{TU} \cdot S_0=0.16$	建替え	基本・実施設計中 令和元年10月（着手） 令和3年3月（完了）	U(用途指標)=1.5[防府市の指定による]

附表 耐震診断の評価の結果と構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価

耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性		
	【1】	【2】	【3】
一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」（2001年版）	$I_s/I_{so} < 0.5$ 又は $C_{TU} \cdot S_D < 0.15 \cdot Z \cdot G \cdot U$	左右以外の場合	$1.0 \leq I_s/I_{so}$ かつ $0.3 \cdot Z \cdot G \cdot U \leq C_{TU} \cdot S_D$

【1】大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。

【2】大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。

【3】大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。

(*) 震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示す。

いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずる恐れは少なく、倒壊するおそれはない。

(*) 上記に掲げる耐震診断の方法のうち、一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」（2001年版）の方法における安全性の区分については、特記なき限り、Z(地域指標)=0.8、G(地盤指標)=1.0、U(用途指標)=1.0として算定