

防府市内通学路の要対策箇所一覧

No	点検年度	年度No	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	要望内容	対策内容	対策	事業主体
91	H24	91	小野小学校	(111-2)県道防府徳地線	狭い路肩をはみ出しそうに通学している		歩道の設置	実施中	県土木事務所
133	H25	18	中関小学校	市道新前町浜内線	防護柵を設置してほしい。		防護柵の設置	R5予定	防府市道路課
221	H27	27	大道小学校	県道高井大道停車場線	駅前の通りで、人や車の交通量も多い。朝は西高生徒の通学とも重なり、児童が車道にはみ出すことがあり、車との接触事故が起きた。歩道の白線が消えており、児童からも車からも車道と歩道の区別がつきにくい。	①歩道の整備 ②歩道の白線の塗り替え	①については、サンマートから大道駅間の歩道設置に向け事業実施中。 ②については完了。(県土木) 歩道表示の破線が消失しているため、再表示を要望(警察署) 県営大繁枝団地前の横断歩道に押ボタン信号の設置を要望(警察署) ⇒H28信号機困難 隣接土地の所有者へ草刈の依頼(学校)	実施中	県土木事務所
223	H27	29	大道中学校	県道高井大道停車場線	朝夕は車両の通行が多いため、歩道を整備してほしい	歩道の整備	県道拡幅工事に伴い歩道の整備中	実施中	県土木事務所
233	H28	8	勝間小学校	市道国衙勝間線	駐車場と道路との間に設定されているコンクリートの溝蓋が数力所破損しており、児童が足を乗せると落下の危険性がある。	溝蓋の交換	破損及びガタツキがあるものは補修予定。 側溝の整備を検討。(道路課)	実施中	防府市道路課
236	H28	11	松崎小学校	市道高砂柳川線 市道鑄物師東松崎町線	・見通しは良いが、交通量が多い。 ・横断歩道線や白線がないので、子どもたちが道路中央を横切りながら、渡っている。	・路面標示の希望	一時停止規制は困難。(警察署) 路面標示を検討。(道路課)	R5予定	防府市道路課
274	H29	7	牟礼小学校	(9-28)高砂柳川線	歩道がないため、自動車と接触する危険性がある。	歩道の整備	隣接する市道新橋牟礼線(都市計画道路松崎牟礼線)にて歩道を整備中。(道路課)	実施中	防府市道路課
297	H29	30	小野小学校	(14-25)中塚真尾線	道路が狭く、自動車とのすれ違いが困難。	歩道の整備	中塚真尾線道路改良工事で継続的に道路拡幅整備中。(道路課)	実施中	防府市道路課
303	H29	36	大道小学校	県道高井大道停車場線	朝夕は車両の通行が多いため、歩道を整備してほしい	歩道の整備	県道拡幅工事に伴い歩道の整備中。(県土木)	実施中	県土木事務所
365	R01	2	牟礼小学校		青信号の時間が短く、児童が横断歩道を渡りきれない。左折車が5~9台は待っており、信号待ちをしている児童の半数を次の青まで待たせている。	青の時間の延長 歩車分離式への変更 牟礼交番には要望した	警察)歩車分離式への変更	済	防府警察署
418	R01	55	右田小学校	348号線	小学校近く笑顔ステーション前の横断歩道で多くの児童が信号待ちする場所である。ガードレールや電信柱もなくもし自動車が突っ込んできたら大事故になる。	ガードレールか鉄支柱の設置	ガードレールの設置	R5予定	防府市道路課
434	R01	71	大道小学校	高井大道停車線	繁枝大橋の階段が経年劣化している(サビ)	強度測定や安全性の確認	階段の補修	R6以降	防府市道路課

防府市内通学路の要対策箇所一覧

No	点検年度	年度No	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	要望内容	対策内容	対策	事業主体
447	R01	84	桑山中学校	三田尻西浦線	白線が消えかかっているため、運転手から見えにくい時がある。	白線の上塗り	横断歩道の補修(警察) 区画線の補修(市道路課)	済	防府警察署、防府市道路課
450	R01	87	桑山中学校	天神前植松線	白線が消えかかっているため、運転手から見えにくい時がある。	白線の上塗り	横断歩道の補修(警察) 区画線の補修(市道路課)	済	防府警察署、防府市道路課
460	R02	12	牟礼小学校	焼田大平山線 上木部今宿線	横断歩道が北側(山側)にしかないため横切る人が多い。	横断歩道の増設	(道路課)区画線等の引き直し 警察)横断歩道等の設置	市道路課)済 警察)R6以降	防府市道路課・防府警察署
463	R02	16	牟礼小学校	岸津敷山線	路肩が狭く、児童のすぐそばを車両が通り危険	安全確保と歩道の確保	(道路課)路肩の拡幅	R5予定	防府市道路課
466	R02	22	華浦小学校	新道古谷河内線	歩道が狭く登下校が危険	歩道幅を拡幅する	(道路課)歩道の確保等	R6以降	防府市道路課
474	R02	33	華城小学校	三田尻西浦線	交通量が多く、児童のそばを車両がスピードを出して通過するため危険である。	通学路・安全対策	(道路課)交通渋滞の緩和に向けた道路計画の見直し	実施中	防府市道路課
486	R02	48	大道小学校	旦西旦東線	ショップ林～旦東会館までの道幅が狭く、スピードを出した車が通過しガードレールも無いため危険。	路側帯のカラー化	(道路課)路側帯の復旧	済	防府市道路課
487	R02	49	大道小学校	大繁枝4号線	“ショップはやし”から大繁枝会館に向かう歩道が狭く、特に大繁枝会館手前はカーブになっているため、見通しが悪く危険。	ガードレールの設置等	(道路課)カラー舗装の設置	済	防府市道路課
488	R02	50	大道小学校	大繁枝旦東線	まこと歯科から“ショップはやし”にかけてスピードを出している車とすれ違うため、児童も不安を感じている。	ガードレールの設置等	(道路課)路側帯の復旧	済	防府市道路課
491	R02	54	大道小学校	小俣下津令線	道路幅員が狭く、車両とすれ違う際、転落の危険がある。	道路の拡幅か、路肩の整備	(道路課)路肩の拡幅	R5予定	防府市道路課
499	R02	63	佐波中学校	高倉古祖原線 本橋八河内線	道が細いが、車通りが多いため、登下校時に生徒が危険を感じている。	歩道の確保。	(道路課)路面標示の設置 (警察)パトロールを強化	済	防府警察署 防府市道路課
503	R03	4	牟礼小学校	新橋牟礼線	横断歩道がない。車道には、一旦停止の看板はある。交通量は比較的多い。	横断歩道の設置	市道路課)横断指導線の設置 カラー舗装の設置	済	防府市道路課
504	R03	5	牟礼小学校	岸津敷山線	急な坂道、ゆるいカーブになっていて車、自転車がスピードを出している。横断歩道もないので、要注意。	横断歩道の設置	警察)横断歩道の設置困難 市道路課)カラー舗装、路面表示(通学路)	済	防府市道路課
511	R03	16	勝間小学校	大林勝間線	歩道の状態が悪く、つまずく児童がいるため危険	歩道の路面の整備	市道路課)舗装の修繕	済	防府市道路課
533	R03	53	華城小学校	柳原中河内線	交通量が多く、十字路を車がスピードを落とさずに通過するため危険。横断歩道もなく、建物やブロック塀で児童の姿が見えにくいいため危険。	横断歩道の設置 点滅信号の設置 路側帯の内側拡張 溝ぶたの設置	市道路課)横断指導線の設置	済	防府市道路課

防府市内通学路の要対策箇所一覧

No	点検年度	年度No	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	要望内容	対策内容	対策	事業主体
540	R03	62	華城小学校	柳原中河内線	スピードを出す車が多く危険である	歩道を明確化するラインの設置	市道路課)区画線の設置、路側帯のカラー化	済	防府市道路課
566	R03	93	右田小学校	中塚塚原線・勝坂勝間線	横断歩道、停止線が、ほとんど消えている。	横断歩道、停止線の白線の引き直し	警察)路面表示(止まれ)、横断歩道の復旧 市道路課)横断指導線の設置	済	防府市道路課・防府警察署
579	R03	112	大道小学校	大繁枝旦東線	ショップはやしからまこと歯科までの歩道が途中から狭くなっている。白線が少し消えかかっており、スピードを出して通る車もあり、危険。	白線の引き直し。ガードレール等の設置。	市道路課)路側帯の復旧	済	防府市道路課
580	R03	113	大道小学校	県道高井大道停車場線	横曽根川の道を通るとき、2号線から入ってくる車に注意。	パトロールや立哨	県土木)歩道の整備、外側線の塗替え 学校)注意喚起	実施中	県土木事務所
592	R03	132	牟礼中学校	新橋牟礼線	信号機もなく、車がスピード上げて通過している。地域住民から信号機の設置の要望もある。	信号機の設置	市道路課)横断指導線、カラー舗装	済	防府市道路課
597	R04	3	牟礼小学校	岸津敷山線	車と歩行者の距離が近い	歩行者用通路の設置 (カラー舗装の設置)	市道路課)路肩の拡幅	R5予定	防府市道路課
598	R04	5	牟礼小学校	岸津敷山線	車や自転車の通りが多く、横断歩道もなく危険	横断歩道の設置	計画道路完成時に検討	未定	防府警察署
599	R04	10	牟礼小学校	側道牟礼2号線・上木部今宿線	見通しが悪く左右から国道2号線の入口出口につながっており、歩行者が危険。	信号機の設置。	警察)県事業に合わせた道路改良時に検討	R6以降	防府警察署
600	R04	12	牟礼小学校	側道牟礼2号線	歩道が狭く、子どもたちが通るのに危険。	歩道の確保、道幅を広げる	市道路課)県事業に合わせて道路改良予定。	実施中	防府市道路課
601	R04	15	牟礼南小学校	岸津4号線・戎町今宿線	自転車用の線が消えかけている。	点検、補修、修理	市道路課)外側線の復旧	済	防府市道路課
602	R04	17	牟礼南小学校	県道防府環状線	歩道橋の上の手すりの高さが1mしかなく、児童が通るときに非常に危険を感じる。	手すりの高さを高くする。	県土木)手すりの高さの見直し	済	県土木事務所
603	R04	18	牟礼南小学校	坂本江泊線	児童が通行する道幅がせまく土手下に落下する危険がある。	道幅を広げる。 草刈り。	市道路課)拡幅困難のため、外側線の復旧を検討。 除草の実施。	R5予定	防府市道路課
604	R04	19	牟礼南小学校	三田尻沖ノ原線	児童が安全に道路を渡ることができるように横断歩道を設置してほしい。	横断歩道の設置	警察)横断歩道の設置	済	防府警察署
605	R04	20	牟礼南小学校	友石浮野線	速度制限の道路標示が消えている。	点検、補修	市道路課)路面標示の復旧	済	防府市道路課
606	R04	21	勝間小学校	勝間鐘紡自歩線・東勝間勝間小線	新しい住宅が増え、道路を横断して登下校する児童が増えてきた。自動車からは見通しが悪く危険な箇所なので、新しく横断歩道を設置してほしい。	横断歩道を設置してほしい。	警察)/パトロール 市道路課)横断指導線を検討	警察)済 市道路課)R5予定	防府警察署・防府市道路課
607	R04	22	勝間小学校	車塚勝間1号線	道幅が狭いので、危険である。溝蓋を設置してほしい。	溝蓋の設置	市道路課)既設水路を蓋掛け構造に変更	R6以降	防府市道路課
608	R04	23	勝間小学校	勝間鐘紡自歩道線	路面に亀裂があり、児童がつまずく	路面の補修	市道路課)路面の補修	R6以降	防府市道路課

防府市内通学路の要対策箇所一覧

No	点検年度	年度No	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	要望内容	対策内容	対策	事業主体
609	R04	25	松崎小学校	高砂柳川線・浜宮多々良線・高砂行田部線	道路幅が狭く、通行を脅かされている	カラー舗装化	市道路課)カラー舗装化	R6以降	防府市道路課
610	R04	26	松崎小学校	船本迫戸線・県道三田尻港徳地線	県道側の横断歩道及び路側帯が見えにくくなっている。店舗北側の船本迫戸線に横断指導線が欲しい	県道側 横断歩道及び路側帯の復旧 市道側 横断指導線の 신설	警察) 横断歩道の復旧予定 県土木) 外側線の復旧 市道路課) 横断指導線の設置	済	防府警察署・防府市道路課・県土木事務所
611	R04	27	華浦小学校	晒石お茶屋町線・天神町協和線	見通しが悪く、横断歩道待ちが困難	看板の設置	警察) 路面標示(◇横断歩道マーク)の設置検討	R6以降	防府警察署
612	R04	28	華浦小学校	石ヶ口南線	十字路で、見通しが悪い。	現状の確認 正規の横断歩道の設置	横断歩道の設置困難。 市道路課) 視認性確保のため横断指導線の間をカラー化	済	防府市道路課
613	R04	29	華浦小学校	新道古谷河内線	歩行者の線が狭く、歩行しにくい。	歩行者の線の拡張	市道路課) 歩道の拡幅	R6以降	防府市道路課
614	R04	30	華浦小学校	晒石お茶屋町線	十字路で、見通しが悪い。	横断歩道や看板の設置	警察) パトロール 市道路課) 横断指導線の設置	済	防府警察署・防府市道路課
615	R04	31	華浦小学校	松原地神堂線・仁井令晒石線	自動車の交通量が多く危険。	横断歩道の設置	警察) 速度取締り検討 市道路課) 横断指導線の設置	済	防府警察署・防府市道路課
616	R04	35	新田小学校	新田小学東線	細い道のわりに車の出入りが比較的多く、児童の通学路ともかぶるため、一時停止があるとより安全になる。	一時停止の設置	市道路課) 停止指導線の設置	済	防府市道路課
617	R04	37	華城小学校	県道中ノ関線・潮合開作東線	交通量が多い危険箇所だが、横断歩道の白線がところどころ消えているため。	横断歩道の引き直し	警察) 横断歩道の復旧予定	済	防府警察署
618	R04	38	華城小学校	三田尻西浦線	横断歩道がない箇所を児童が横断しているため。(登校時は保護者がみまもっている)	簡易横断帯等の設置	市道路課) 横断歩道が近接し、横断指導線も設置困難 →学校教育課) 注意喚起	済	防府市学校教育課
619	R04	39	華城小学校	小徳田野地線	横断歩道がない箇所を児童が横断しているため。	簡易横断帯等の設置	市道路課) 令和5年度舗装工事で対応	実施中	防府市道路課
620	R04	40	華城小学校	三田尻西浦線	歩道がひび割れにより不安定な状態になっており、こけて怪我をしよう児童がいるため。すぐそばを車が通っているため、危険である。	歩道の補修	市道路課) 補修対応	済	防府市道路課
621	R04	45	佐波小学校	西佐波9号線	白線が薄くなっており、危険なため。	白線を引き直して欲しい。	警察) 横断歩道の復旧予定	済	防府警察署
622	R04	46	佐波小学校	高倉公会堂線	白線が薄くなっており、危険なため。	白線を引き直して欲しい。	警察) 横断歩道の復旧予定	済	防府警察署
623	R04	47	佐波小学校	県道防府停車場大藪線	白線が薄くなっており、危険なため。	白線を引き直して欲しい。	警察) 横断歩道の復旧予定	R6以降	防府警察署
624	R04	49	佐波小学校	消防署・道路課	登校時や天気が悪いとき、暗くて危険。低学年が出口を間違えることもあるため。	防犯上の安全性を高めるために、LEDライトに変えるなど、明るい地下道にして欲しい。	県土木) 必要照度を満たしている状況。県では優先順位をつけ地下道のLED化を整備中。	R6以降	県土木事務所
625	R04	50	佐波小学校	新橋佐波1号線・新橋佐波2号線	横断歩道のカラー化がされておらず、危険である。	横断歩道のカラー化	市道路課) 横断歩道のカラー化	済	防府市道路課

防府市内通学路の要対策箇所一覧

No	点検年度	年度No	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	要望内容	対策内容	対策	事業主体
626	R04	51	右田小学校	新町畑線	協食前の敷地内と道路を区別するために設置されたコーンやポールが児童の歩行を圧迫し、車との距離が近く危険になった。	スクールゾーンの設置 車道の路肩のカラー化	警察) 交通量調査を実施予定、路面標示(止まれ)の復旧 市道路課) 車道の路肩のカラー化を検討	警察) R6以降 道路課) R6以降	防府警察署・防府市道路課
627	R04	52	右田小学校	新町畑線	「止まれ」の文字がほとんど消えている。	路面標示(「止まれ」)の復旧	警察) 路面標示「止まれ」の復旧 市道路課) 路面標示「通学路」の復旧	警察) R5予定 道路課) 済	防府警察署・防府市道路課
628	R04	53	右田小学校	新町畑線	「スピード落とせ」の文字がほとんど消えている。	路面標示(「スピード落とせ」)の復旧	市道路課) 路面標示「スピード落とせ」の復旧	済	防府市道路課
629	R04	54	右田小学校	上河原中通り線・地面上河原線	「止まれ」の文字がほとんど消えている。	路面標示(「止まれ」)の復旧	警察) 路面標示「止まれ」の復旧	R6以降	防府警察署
630	R04	55	右田小学校	田ノ口塚原線・地面塚原線・塚原線	「スクールゾーン」の文字が薄くなっている。	路面標示(「スクールゾーン」)の復旧	市道路課) 路面標示「スクールゾーン」の復旧	済	防府市道路課
631	R04	56	右田小学校	吉敷1号線・吉敷冲高井線	「止まれ」の文字がほとんど消えている。	路面標示(「止まれ」)の復旧	警察) 路面標示「止まれ」の復旧	R6以降	防府警察署
632	R04	57	右田小学校	剣橋日ノ本線	「止まれ」の文字がほとんど消えている。	路面標示(「止まれ」)の復旧	警察) 路面標示「止まれ」の復旧	R6以降	防府警察署
633	R04	58	右田小学校	剣橋日ノ本線・高井神里1号線	「スピード落とせ」の文字がほとんど消えている。	路面標示(「スピード落とせ」)の復旧	市道路課) 路面標示「スピード落とせ」の復旧	済	防府市道路課
634	R04	60	右田小学校	中原塚原線	側溝に落ちる児童生徒がいるので、ポールの本数を増やしてほしい	ポールの本数の増設	市道路課) ポールの増設を検討	R5予定	防府市道路課
635	R04	61	右田小学校	右田市東線	側溝に落ちる児童生徒がいるので、ポールの本数を増やしてほしい	道路東側: ポールの増設 道路西側: 溝の蓋掛け	市道路課) 東側: ポールの増設 西側: 溝の構造上困難。 学校) 注意喚起	済	防府市道路課・学校教育課
636	R04	62	玉祖小学校	中塚台ヶ原線	児童の通学、交通量が非常に多いのに、白線が薄くなっていて危険。	白線の塗り替え	市道路課) 外側線の復旧	済	防府市道路課
637	R04	63	玉祖小学校	江良漆線・玉祖山根線	多くの児童が通学に使用するが道幅が狭く白線等がないため危険。	白線とスクールゾーンの設置	市道路課) 幅員が狭く路側帯の設置困難。道路の出入口に路面標示「通学路注意」	済	防府市道路課
638	R04	65	玉祖小学校	県道大内右田線	自由が丘等から児童が多く視認性の高い横断歩道のカラー化を望む	横断歩道のカラー化	県土木) 横断歩道のカラー化	済	県土木事務所
639	R04	66	玉祖小学校	県道大内右田線	自由が丘等から児童が多く視認性の高い横断歩道のカラー化を望む	横断歩道のカラー化	県土木) 横断歩道のカラー化	済	県土木事務所
640	R04	68	大道小学校	大繁枝旦東線	老朽化により階段にひび割れや金属板が出ている所があり、雨や凍結時に特に滑りやすくなった際、児童が転倒したとき大けがにつながるため。	旦東地区としてすでに学校や市議会議員、市の方へ修繕の要望をし、市の担当者たちと立ち会い済み、修繕計画はあるが、順番待ちとのこと	市道路課) R5年度に修繕予定	R6以降	防府市道路課
641	R04	69	大道小学校	大繁枝旦東線・大繁枝4号線	道幅が狭く、車道と歩道も白線のみで区別されていないにもかかわらず、法定速度を守らない車が多い。	道幅が狭いため、ブロックでの区別は難しいが、色で車道と歩道の区別をしてほしい。	市道路課) R5年度にカラー舗装予定	済	防府市道路課

防府市内通学路の要対策箇所一覧

No	点検年度	年度No	学校名	路線名	通学路の状況・危険の内容	要望内容	対策内容	対策	事業主体
642	R04	72	大道小学校	県道高井大道停車場線・遠ヶ崎大繁枝線	信号機がなく危ない	信号機の設置	警察)道路改良後に検討	未定	防府警察署
643	R04	76	富海中学校	富海駅梶野線・富海梶野山手線・バイパス富海一号線	変則の六差点。スピードの出し過ぎであり、一旦停止せずに車が走っていく。	側道側からの車用に、一旦停止の標識及び、道路へのペイントを希望する。	市道路課)停止指導線の設置	済	防府市道路課
644	R04	80	国府中学校	三田尻沖ノ原線・浜宮堀口線	地域の方より、自転車の左側通行を徹底してほしいとのクレームが入る。左側通行させると、横断歩道のないこの道路を横断することとなる。車の通行量も多く、大変危険である。	横断歩道の設置 又は 右側通行できるように歩道の幅を広げる	警察)パトロール 市道路課)横断指導線の検討	警察)済 道路課)R6以降	防府警察署・防府市道路課
645	R04	82	桑山中学校	天神前植松線・仁井令晒石線	横断歩道の線が消えかかっている。多数の生徒が通るため、はっきりと見えるように塗り替えてほしい。	横断歩道の白線の塗り替えをお願いしたい。	警察)横断歩道の復旧	R5予定	防府警察署
646	R04	83	華陽中学校	堀口中関線・新前町5号線	ドライバーから歩行者が非常に見えにくい。朝夕と交通量が多い。登下校する生徒や放課後ソルトアリーナに行く生徒もいるため、危険な箇所である。	ドライバーへの注意喚起の表示	警察)停止線及び路面標示「止まれ」の復旧。 市道路課)路面標示「速度おとせ」の復旧及び交差点マークの新設。	警察)R6以降 道路課)済	防府警察署・防府市道路課