


はなぎ
通学路対策図(華城小学校①)



27 セカンドストリートの曲がり角にある溝に柵がなく落ちる可能性がある。



＜対策案:市道路課＞
ポストコーンの設置を検討。

28 防府仁井令郵便局の曲がり角にある溝に柵がなく落ちる可能性がある。



＜対策案:市道路課＞
ポストコーンの設置を検討。

はなぎ
通学路対策図(華城小学校②)

