


むれ
通学路対策図(牟礼小学校①)



4 道が狭く、車同士の離合の際、歩行者が危険



<対策案:市道路課>
・外側線の設置

2 交通量が多い。



<対策案:市道路課>
・外側線の復旧

3 道が狭く、車同士の離合の際、歩行者が危険



<対策案:市道路課>
・横断指導線の設置

12 道路の利用者が多くなってきたことから安全対策が望まれる



<対策案:市道路課>
・路面標示(スピード落とせ)、停止指導線の設置

1 道が狭く、車同士の離合の際、歩行者が危険



<対策案:市道路課>
・横断指導線の設置、カラー舗装

牟礼小学校

むれ
通学路対策図(牟礼小学校②)

7 高架横道路に一旦停止表示なし横断歩道の塗装がない。



<対策案:道路課>
・停止指導線の復旧

8 水路に蓋がなく、時々児童が落下する。大雨時、水が増えたら通行止めにしてほしい。



<対策案:市学校教育課>
・学校による安全指導。
【対策済】

9 高速道路下にはフェンスがあるが、国道下にはフェンスがなく、危険

10 下校する際、滑りやすい。形状で落下の懸念。



<対策案:市学校教育課>
・学校による安全指導。
【対策済】

6 アパートのブロック壁によって見えにく道路塗装もない。壁には、古い釘も出たままで危険。



<対策案:道路課>
・カラー舗装は設置済
【対策済】

11 車一台の幅しかなく、よけることが難しい



<対策案:市学校教育課>
・学校による安全指導。
【対策済】

5 子どもが道を渡るとき、車が子どもに気づきにくい。横断歩道が必要である。



<対策案:市学校教育課>
・学校による安全指導。
【対策済】