


かほ  
通学路対策図(華浦小学校①)



1 見通しが悪く、横断歩道待ちが困難



<対策案:市学校教育課>  
・学校による安全指導。

**【対策済】**

かほ  
通学路対策図(華浦小学校②)

4 農道上の水路の鉄板が変形しているとともに、アスファルトも剥がれているところもあり、危険である

〈対策前〉



〈対策後〉



〈対策案: 農林漁港整備課〉  
・鉄板の改修及び舗装復旧済

【対策済】

2 自動車が通るため、児童が道路を渡る可能性があることを看板で明示したい。



〈対策案: 道路課〉  
・横断指導線の設置

華浦小学校

かほ  
通学路対策図(華浦小学校③)

3 白線が消えかかっている。



<対策案:道路課>  
・外側線復旧済

【対策済】

華浦小学校

