


むれみなみ
通学路対策図(牟礼南小学校①)



牟礼南小学校

3 スクールゾーンに大きな水路があり、児童が転落する危険性あり



<対策案:市道路課>
・石積水路であるため
ベースプレート式の転落
防止柵を検討
【R8予定】

5 大雨時に冠水し、道路と水路の区別がつかない



<対策案:市道路課>
・未舗装のため、アスファルト舗装化を検討
【R8以降】

4 道幅が狭く、児童が水路に転落する危険あり



<対策案:市学校教育課>
・学校による安全指導
【対策済】