


かつま
通学路対策図(勝間小学校①)

勝間小学校

6 見通しが悪く、左からの車や自転車を確認することができない。



<対策案:市学校教育課>
・学校による安全指導
【対策済】



かつま
通学路対策図(勝間小学校②)

勝間小学校

7 止まれの標識がない上に左右からの車を確認することができない。



<対策案:市学校教育課>
・学校による安全指導
・通学路の見直し

【対策済】

10 住宅地から出るところでの左右の見通しが悪い。



<対策案:市学校教育課>
・学校による安全指導

【対策済】

かつま
通学路対策図(勝間小学校③)

9 遊歩道と交錯しており、
左からの自転車に気づき
にくい。



<対策案:市道路課>
・停止指導線の設置
【R8予定】

11 鉄道高架下を通り抜ける
ときに左右からの自転車
や車と交錯する。



<対策案:防府警察署>
・路面標示の塗り直し

8 カーブミラーがあるもの
の、ずれており左からの車
を確認することができない。



<対策案:市道路課>
・カーブミラーの調整
【対策済】

勝間小学校