

みぎた
通学路対策図(右田中学校①)

60 防犯灯の設置(増設)



〈対策案:市学校教育課〉
・学校による注意喚起。
【対策済】

62 狭あい道路及び交通
量が多いことによる危険
性



〈対策案:市学校教育課〉
・学校による注意喚起。
【対策済】

61 山水の流入による土
砂崩れの恐れあり



〈対策案:市道路課〉
・現状地すべりの危険性
は低い。山水により竹の葉
が道路上に散在しているが
法定外道路のため対応不
可

【対応不可】

右田中学校